

SKRIPSI
ANALISIS KOROSI PADA BUMPER COROLLA KE20 YANG SUDAH
BERUMUR 45 TAHUN

Ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Teknik



Disusun Oleh:

ENGKED ALGIBERT TUKARDY

20150130054

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Engked Algibert Tukardy
Nomor Induk Mahasiswa : 20150130054
Program Studi : Teknik Mesin
Fakultas : Teknik
Judul Penelitian : Analisis korosi pada bumper Corolla KE20
yang sudah berumur 45 tahun

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah bagian dari penelitian dosen pembimbing Reli Adi Himarosa, S.T., M.Eng. dan Muhammad Budi Nur Rahman, S.T., M.Eng serta tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam sumber dalam naskah dan dalam daftar pustaka. Semua publikasi dari penelitian ini harus seijin dosen yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak maupun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik bila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 1 April 2020



Engked Algibert T
20150130069

MOTO

“ MENIKMATI SETIAP PROSES “

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan kasih sayangNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tanpa suatu halangan apapun dengan judul “**Analisi Korosi Pada Bumper Corolla KE20 Yang Sudah Berumur 45 Tahun**”.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan untuk melengkapi data dalam proses tugas akhir di universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademis di program studi teknik mesin universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam proses skripsi penulis melakukan penelitian menganalisis korosi yang terdapat pada bumper Corolla KE 20 yang sudah berumur 45 tahun di laboratorium fabrikasi logam teknik mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengamatan dilakukan pada bumper Corolla KE 20 yang sudah dipakai selama 45 tahun dengan kondisi lingkungan kota Jogja. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui jenis korosi yang terkandung, penyebab terjadinya korosi dan mengetahui morfologi bada permukaan bumper yang terkorosi. Penelitian ini dilakukan dengan tiga metode yaitu pemetaan daerah yang terkorosi, uji sem edx dan perhitungan laju koorosi

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan penulis, sehingga penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat penulis harapkan. Harapan penulis adalah tugas akhir dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, April 2020

Engked Algibert T

DAFTAR ISI

LEMBARPENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	iii
INTISARI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR NOTASI.....	xiv
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Batasan Masalah dan Asumsi.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Proses Korosi Baja.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Penelitian korosi pada baja	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Penelitian Korosi pada part mobil	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Korosi pada bumper.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.5 Proteksi Korosi Baja	Error! Bookmark not defined.
2.2. Dasar Teori	Error! Bookmark not defined.

2.2.1	Pengertian Korosi	Error! Bookmark not defined.
2.2.2	Mekanisme Korosi	Error! Bookmark not defined.
2.2.3	Jenis- Jenis Korosi	Error! Bookmark not defined.
2.2.4	Penyebab Korosi	Error! Bookmark not defined.
2.2.5	Laju Korosi	Error! Bookmark not defined.
2.2.6	Spesifikasi Bumper	Error! Bookmark not defined.
2.2.7	Fungsi Bumper.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.8	Scanning Electron Microscopoy (SEM) + EDX.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....		Error! Bookmark not defined.
METODOLOGI PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
3.1	Identifikasi Masalah	Error! Bookmark not defined.
3.2	Alat dan Bahan	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Alat.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Bahan	Error! Bookmark not defined.
3.3	Pengamatan	Error! Bookmark not defined.
3.4	Uji Morfologi	Error! Bookmark not defined.
3.4.1	Pengujian SEM (Scanning Electron Microscopy) dan EDX	Error! Bookmark not defined.
3.5	Perhitungan Laju Korosi	Error! Bookmark not defined.
3.6	Diagram alir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....		Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHSAN		Error! Bookmark not defined.
4.1	Hasil Pengamatan	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Pemetaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Perbandingan pemetaan bumper depan dan belakang ...	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Jenis korosi yang terkandung pada bumper depan dan belakang	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pengujian SEM EDX.....	Error! Bookmark not defined.

4.2.1 Analisis Foto Scanning Electron Microscop (SEM)	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Analisis Hasil EDX.....	Error! Bookmark not defined.
4.3 Perhitungan Laju Korosi	Error! Bookmark not defined.
1. Perhitungan Laju Korosi Bumper Depan	Error! Bookmark not defined.
2. Perhitungan Laju korosi Bumper belakang ..	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Corolla KE 20.....	1
Gambar 1.2 Korosi pada bumper	2
Gambar 2.1 Korosi Menyeluruh	11
Gambar 2.2 Korosi galvanis	12
Gambar 2.3 Korosi Selektif	13
Gambar 2.4 Korosi Celah.....	14
Gambar 2.5 Korosi Sumuran	14
Gambar 2.6 Korosi Intregranular	15
Gambar 2.7 Korosi Retak Tegangan	16
Gambar 2.8 Korosi Erosi.....	17
Gambar 2.9 Korosi Arus Liar	18
Gambar 2.10 Corolla KE 10 & KE 20	21
Gambar 2.11 Toyota Corolla KE30	22
Gambar 2.12 Berkas elektron mengenai permukaan benda(sampel).....	23
Gambar 2.13 Pelapisan pada bahan nonlogom	24
Gambar 2.14 Hasil SEM baja karbon ST 40 perbesaran 1500	24

Gambar 2.15 Daerah penembakan EDS baja karbon ST 40	25
Gambar 2.16 Grafik hasil EDX baja karbon	26
Gambar 3.1 Bumper Corolla KE 20 yang sudah berumur 45 tahun	28
Gambar 3.2 Proses power trace pada bagian bumper	30
Gambar 3.3 Jangka sorong yang sudah di modifikasi	31
Gambar 3.4 Ukuran kawat yang menempel pada jangka sorong	31
Gambar 3.5 Hasil outline trace dari foto bumper	31
Gambar 3.6 Hasil smart fill tool dari foto bumper yang sudah ditrace.....	32
Gambar 3.7 SEM EDX Zeiss EVO 40 Thermo EDS dan WDS.....	33
Gambar 3.8 Diagram alir	39
Gambar 4.1 Area Bumper Depan terkorosi	40
Gambar 4.2 Area Bumper Belakang terkorosi	43
Gambar 4.3 Desain bumper depan dengan Inventor 2017	44
Gambar 4.4 Desain bumper belakang dengan Inventor 2017	45
Gambar 4.5 Jenis Korosi Bumper Depan.....	47
Gambar 4.6 Jenis Korosi Bumper Belakang.....	48
Gambar 4.7 Hasil SEM Bumper Corolla KE 20 yang sudah berumur 45 tahun ...	49
Gambar 4.8 Hasil SEM EDX (BSE) specimen 1 bumper depan	50
Gambar 4.9 Hasil Sempel 1 EDX dengan 3 spectrum	51
Gambar 4.10 Hasil SEM EDX (BSE) specimen 2 bumper belakang	51
Gambar 4.10 Hasil SEM EDX (BSE) specimen 2 bumper belakang	52

Gambar 4.12 IProperties bumper depan	53
Gambar 4.13 IProperties bumper belakang	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai ketetapan laju korosi (K).....	21
Tabel 3.1 Gambar potongan Bumper Corolla Ke 20	29
Tabel 4.1 Hasil pengukuran bumper depan.....	33
Tabel 4.1 Hasil pengukuran bumper depan.....	35
Tabel 4.3 Hasil pemetaan bumper depan	37
Tabel 4.4 Hasil pemetaan bumper belakang	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bumper Corolla KE 20	51
Lampiran 2 Bumper Corolla KE 20 Setelah dibersihkan.....	53
Lampiran 3 Hasil Pengujian SEM EDX	55
Lampiran 4 Desain bumper Corolla KE20.....	59
Lampiran 5 Berat bumper setelah dibersihkan	63

DAFTAR NOTASI

CR	= Corrothion rate (mmpy)
K	= Konstanta
T	= Waktu terkorosi (thn)
W	= Pengurangan berat (gr)
D	= Density g/cm^3
A_a	= Luas permukaan spesime mm^2