


LAMPIRAN

Protap penggunaan alat Hot late



Pengoperasian Alat

1. Tempatkan alat di ruang tindakan.
2. Lepaskan penutup debu.
3. Hubungkan alat dengan catu daya.
4. Hidupkan alat dengan menekan tombol ON/OFF ke posisi ON.
5. Tekan tombol pemilihan suhu sesuai dengan suhu yang akan digunakan.
6. Tekan tombol START untuk proses pemanasan.
7. Tekan tombol STOP jika proses pemanasan telah selesai.
8. Matikan alat dengan menekan tombol ON/OFF ke posisi OFF.
9. Lepaskan hubungan catu daya.
10. Bersihkan alat dan kembalikan ke tempat penyimpanan. Pastikan alat dalam kondisi baik dan siap untuk difungsikan kembali.
11. Pasang penutup debu.

Listing Program

```
$regfile = "m8535.dat"  
$crystal = 16000000  
  
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.2 , Db4 = Portc.4  
Config Lcdpin = Pin , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7  
  
Config Lcd = 16 * 2  
  
Cursor Off  
  
Cls  
  
Locate 1 , 2  
  
Lcd "Annisa Andarini"  
  
Locate 2 , 3  
  
Lcd "ELEKTROMEDIK"  
  
Wait 3  
  
'Inisialisasi data  
  
Relay Alias Portb.0  
  
Ddrb.0 = 1  
  
Relay = 0  
  
Ddrv.1 = 0  
  
Portd.1 = 1  
  
Ddrv.0 = 0  
  
Portd.0 = 1  
  
Ddrv.3 = 0
```

Portd.3 = 1
Config Int1 = Low Level
On Int1 Jalan
Enable Int1
Enable Interrupts
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim W As Word , Volt As Word , Temp As Word
Dim Ch As Byte , Atas As Byte , Bawah As Byte , Pas As Byte
Start Adc
Cls
Do
'naik
If Pind.1 = 0 Then
Atas = Atas + 10
Waitms 100
End If
If Atas = 110 Then
Atas = Atas - 10
End If
'turun
If Pind.0 = 0 Then
Atas = Atas - 10
Waitms 100

```
End If

If Atas = 246 Then

Atas = Atas + 10

End If

Cursor Off

Locate 1 , 5

Lcd "HOTPLATE    "

Locate 2 , 1

Lcd ; "Setting Suhu:" ; Atas ; Chr(&Hdf) ; "C    "

Loop

End

'mulai

If Pind.3 = 0 Then

Waitms 200

End If

Do

Jalan:

Start Adc

W = Getadc(1)

Volt = W * 5

Temp = Volt / 10

Cls

Locate 1 , 3
```

```
Lcd "HEATING " ; Atas ; Chr(&Hdf) ; "C"  
Locate 2 , 1  
Lcd "Suhu : " ; Temp ; Chr(&Hdf) ; "C"  
If Temp > Atas Then  
    Relay = 0  
    Locate 2 , 11  
    Lcd "ON"  
Elseif Temp < Atas Then  
    Relay = 1  
    Locate 2 , 11  
    Lcd "OFF"  
End If  
Wait 1  
Loop  
Return
```