

LEMBAR PENGAMATAN KE-1

PENILIAN KOMPONEN KELENGKAPAN TAPAK

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
Surveyor : Putra Utomo
Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. kelengkapan Tapak				25		
1	Sumber Air	B	100	27	6.75	
2	Jalan Lingkungan	B	100	25	6.25	
3	Jarak Antar Bangunan	B	100	23	5.75	
4	Hidran Halaman	C	80	25	5	
Jumlah						23.75

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR PENGAMATAN KE-2**PENILIAN KOMPONEN SARANA PENYELAMTAN**

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo

Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta

Surveyor : Putra Utomo

Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T

Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. Sarana Penyelamat				25		
1	Jalan Keluar	B	100	38	9.5	
2	Konstruksi Jalan Keluar	B	100	35	8.75	
3	Landasan Helikopter	-	-	-		
Jumlah						18.25

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR PENGAMATAN KE-3

PENILIAN KOMPONEN SISTEM PROTEKSI AKTIF

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo

Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta

Surveyor : Putra Utomo

Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T

Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. Proteksi Aktif				24		
1	Deteksi dan Alarm	C	80	8	1.65	
2	Siames Conection	K	60	8	1.24	
3	Pemadam Api Ringan	C	80	8	1.65	
4	Hidran Gedung	C	80	8	1.65	
5	Sringkler	K	60	8	1.24	
6	Sistem Pemadam Luapan	K	60	7	1.08	
7	Pengendali Asap	K	60	8	1.24	
8	Deteksi Asap	K	60	8	1.24	
9	Pembuangan Asap	K	60	7	1.08	
10	Lift Kebakaran	-	-	-	-	

11	Cahaya Darurat	K	60	8	1.24
12	Listrik Darurat	B	100	8	1.92
13	Ruang pengendali Oprasi	K	60	7	1,08
		Jumlah			16.19

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR PENGAMATAN KE-4**PENILIAN KOMPONEN SISTEM PROTEKSI PASIF**

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo

Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta

Surveyor : Putra Utomo

Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T

Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. Sarana Penyelamat				26		
1	Ketah. Api Strk. Bangunan	B	100	36	9.35	
2	Kompartemenisasi Ruang	B	100	32	8.32	
3	Pelindungan Bukaam	B	100	32	8.32	
Jumlah						26

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR INTERVIEW KE-1

PENILIAN KOMPONEN KELENGKAPAN TAPAK

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
Surveyor : Putra Utomo
Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. kelengkapan Tapak				25		
1	Sumber Air	B	100	27	6.75	
2	Jalan Lingkungan	B	100	25	6.25	
3	Jarak Antar Bangunan	B	100	23	5.75	
4	Hidran Halaman	B	100	25	6.25	
Jumlah						25

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR LEMBAR KE-2

PENILIAN KOMPONEN SARANA PENYELAMTAN

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo

Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta

Surveyor : Putra Utomo

Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T

Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. Sarana Penyelamat				25		
1	Jalan Keluar	B	100	38	9.5	
2	Konstruksi Jalan Keluar	B	100	35	8.75	
3	Landasan Helikopter	-	-	-		
Jumlah						18.25

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR INTERVIEW KE-3

PENILIAN KOMPONEN SISTEM PROTEKSI AKTIF

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo

Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta

Surveyor : Putra Utomo

Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T

Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. Proteksi Aktif				24		
1	Deteksi dan Alarm	B	100	8	1.92	
2	Siames Conection	K	60	8	1.24	
3	Pemadam Api Ringan	B	100	8	1.92	
4	Hidran Gedung	B	100	8	1.92	
5	Sringkler	K	60	8	1.24	
6	Sistem Pemadam Luapan	K	60	7	1.08	
7	Pengendali Asap	K	60	8	1.24	
8	Deteksi Asap	K	60	8	1.24	
9	Pembuangan Asap	K	60	7	1.08	
10	Lift Kebakaran	-	-	-	-	

11	Cahaya Darurat	K	60	8	1.24
12	Listrik Darurat	B	100	8	1.92
13	Ruang pengendali Oprasi	K	60	7	1,08
Jumlah					16.73

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

LEMBAR INTERVIEW KE-4

PENILIAN KOMPONEN SISTEM PROTEKSI PASIF

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo

Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta

Surveyor : Putra Utomo

Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T

Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

No	KSKB/ SUB KSKB	Hasil Penilaian	Stan. Penilaian	Bobot	Nilai kondisi	Jumlah Nilai
1	2	3	4	5	6	7
1. Sarana Penyelamat				26		
1	Ketah. Api Strk. Bangunan	B	100	36	9.35	
2	Kompartemenisasi Ruang	B	100	32	8.32	
3	Pelindungan Bukaam	B	100	32	8.32	
Jumlah						26

Skala Penilaian "B" = Baik > 80-100 "C" = Cukup 60>80 "K" = Kurang <60

MATRIK RISIKO PENERAPAN *SPRINGKLER*

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
 Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
 Surveyor : Putra Utomo
 Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
 Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

KEMUNGKINAN		Sangat Mungkin	Mungkin	Tidak Mungkin	Sangat Tidak Mungkin
KONSEKUENSI	<i>Sangat Fatal</i>	Ekstrim	Ekstrim	Tinggi	Sedang
	<i>Fatal</i>	Ekstrim	Esktrim	Tinggi	Sedang
	<i>Tidak Fatal</i>	Esktrim	Tinggi	Sedang	Rendah
	<i>Sangat Tidak Fatal</i>	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah

Keterangan :

-  Ekstrim
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah

MATRIK RISIKO PENERAPAN SISTEM PEMADAM LUAPAN

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
 Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
 Surveyor : Putra Utomo
 Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
 Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

KEMUNGKINAN		Sangat Mungkin	Mungkin	Tidak Mungkin	Sangat Tidak Mungkin
KONSEKUENSI	<i>Fatality</i>	Ekstrim	Ekstrim	Tinggi	Sedang
	<i>Major Injuries</i>	Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang
	<i>Minor Injuries</i>	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
	<i>Magligible Injuries</i>	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah

Keterangan :

-  Ekstrim
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah

MATRIK RISIKO PENERAPAN SISTEM PENGENDALI ASAP

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
 Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
 Surveyor : Putra Utomo
 Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
 Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

KEMUNGKINAN		Sangat Mungkin	Mungkin	Tidak Mungkin	Sangat Tidak Mungkin
KONSEKUENSI	<i>Fatality</i>	Ekstrim	Ekstrim	Tinggi	Sedang
	<i>Major Injuries</i>	Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang
	<i>Minor Injuries</i>	Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah
	<i>Magligible Injuries</i>	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah

Keterangan :

-  Ekstrim
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah

MATRIK RISIKO PENERAPAN SISTEM DETEKSI ASAP

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
 Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
 Surveyor : Putra Utomo
 Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
 Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

KEMUNGKINAN		Sangat Mungkin	Mungkin	Tidak Mungkin	Sangat Tidak Mungkin
KONSEKUENSI	<i>Fatality</i>	Ekstrim	Ekstrim	Tinggi	Sedang
	<i>Major Injuries</i>	Ekstrim	Ekstrim	Sedang	Sedang
	<i>Minor Injuries</i>	Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah
	<i>Magligible Injuries</i>	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah

Keterangan :

-  Ekstrim
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah

MATRIK RISIKO PENERAPAN SISTEM CAHAYA DARURAT

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
 Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
 Surveyor : Putra Utomo
 Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
 Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

KEMUNGKINAN		Sangat Mungkin	Mungkin	Tidak Mungkin	Sangat Tidak Mungkin
KONSEKUENSI	<i>Fatality</i>	Ekstrim	Ekstrim	Tinggi	Sedang
	<i>Major Injuries</i>	Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang
	<i>Minor Injuries</i>	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
	<i>Magligible Injuries</i>	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah

Keterangan :

-  Ekstrim
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah

MATRIK RISIKO PENERAPAN SISTEM RUANG PENGENDALI OPRASI

Nama Gedung : Gedung Pasar Tradisional Beringharjo
 Lokasi : Jl. Margo Mulyo No.16, Ngupasan, Gondomangan, Kota Yogyakarta
 Surveyor : Putra Utomo
 Penanggung Jawab Gedung : Suharno, S.T
 Jabatan Penanggung Jawab Gedung : Ka. SIE Sarana Prasarana

KEMUNGKINAN		Sangat Mungkin	Mungkin	Tidak Mungkin	Sangat Tidak Mungkin
KONSEKUENSI	<i>Fatality</i>	Ekstrim	Ekstrim	Tinggi	Sedang
	<i>Major Injuries</i>	Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang
	<i>Minor Injuries</i>	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
	<i>Magligible Injuries</i>	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah

Keterangan :

-  Ekstrim
-  Tinggi
-  Sedang
-  Rendah