

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penilaian penyimpangan mutu, hasil menunjukkan bahwa nilai tingkat risiko pekerjaan pembesian, pembekistingan dan pengecoran pada struktur kolom memiliki tingkat risiko kategori level rendah dengan nilai rata-rata 2,71, sedangkan pada pekerjaan balok memiliki tingkat risiko kategori level rendah dengan nilai rata-rata 2,77 dan 2,72 untuk tingkat risiko kategori level rendah pada pelaksanaan pekerjaan plat lantai. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pengendalian mutu telah dilaksanakan dan dijalankan serta diselesaikan dengan baik sesuai dengan metode dan prosedur berdasarkan bidang keahlian dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan. Manajemen proyek secara keseluruhan telah berhasil mengelola, mengarahkan serta mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan secara efektif untuk meningkatkan produktifitas agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja penerapan mutu.

5.2. Saran

Bentuk lanjutan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini ialah dalam menerapkan sebuah mutu adanya saran yang disampaikan sebagai berikut ini.

1. Memerlukan sebuah kominten yang dijunjung dalam melaksanakan sebuah prosedur yang harus diterapkan oleh pihak kontraktor.
2. Pihak departemen perlu memberikan pembekalan tentang penerapan mutu bagi para pekerja, agar dapat menghasilkan pekerjaan berkualitas dalam mencapai sasaran.
3. Pengendalian material harus diperhatikan, agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisa mengenai penerapan mutu pada bahan material, peralatan kerja, yang mempengaruhi produktifitas kinerja dalam proyek pembangunan lainnya, agar penilaian kinerja penerapan mutu lebih akurat.