

## **BAB IV**

### **PENELITIAN**

#### **4.1 Spesifikasi Alat**

*Colony counter* didesain khusus agar diperuntukan bagi *user* untuk membantu menghitung sekaligus menganalisa jumlah media dengan menggunakan sensor mekanik *limit switch* sebagai mekanis hitungnya dilengkapi dengan *LED* sebagai pencahayaan dan *Lup* sebagai alat bantu pembesaran objek, kemudian *LCD* sebagai *display* penampil.

Nama Alat : *Colony Counter* dilengkapi *display LCD* berbasis *microcontroller ATMega 16*

Kapasitas perhitungan : 0-9999

Tegangan : 220 V

Frekuensi : 50-60 Hz

Sedangkan alat yang sudah ada dengan merk *Colony Counter J-2* merupakan peralatan digital semi-otomatis untuk menghitung bakteri, dilengkapi dengan sensor, *counter*, untuk menghitung sel dengan ukuran mikro. Peralatan *Colony counter* ini memakai *CMOS*. Pada *longitudinal* penghitung, lampu TL berbentuk bundar telah disiapkan sesuai dengan Prosedur penghitungan bakteri. Peralatan ini bekerja dengan effisien tanpa tambahan pekerja operator, dapat digunakan di pabrik makanan, minuman, obat-obatan, produk biologis, peralatan kebersihan, air minum, pengolahan

air limbah, organisasi pengawas kebersihan makanan, rumah sakit, inspeksi medis, lembaga pendidikan.

Spesifikasi *Colony Counter J-2* :


Dimensi : 268 mm x 225 x 90 mm

Kapasita perhitungan 0-999


Daya Lampu : 16 Watt

Todal daya listrik : < 20 Watt

Tegangan : 220 Volt/50



Gambar 4.1 *Colony* bakteri sebelum dihitung



Gambar 4.2 *Colony* bakteri sesudah dihitung

#### 4.2 Cara Kerja Alat

Pada saat saklar *ON* ditekan, tegangan dari jala-jala PLN akan masuk ke *power supply* untuk mengubah tegangan menjadi *DC*. *LED* akan menyala, *LED* berfungsi untuk menerangi objek. Pada saat objek ditekan *limit switch* mendapatkan sinyal dengan indikator *buzzer* bunyi, kemudian sinyal itu dikirim ke *microcontroller*, maka *microcontroller* memproses sinyal tersebut yang nantinya akan meng *counter* kemudian ditampilkan pada *LCD* sebagai *display*.

#### 4.3 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian eksperimental, artinya menghitung, mengamati, mengukur dan menganalisa dengan membuat suatu instrument dimana instrument ini dapat langsung

dipergunakan oleh pengguna. *Variabel* yang diteliti dan diamati pada alat *colony counter* dilengkapi *display LCD* berbasis mikrokontroller ATMega 16 ini adalah menggunakan *limit switch* sebagai sensor mekanik yang ada didalamnya sebagai penghitung objek.

#### **4.4 Variabel Penelitian**

##### **4.4.1 Variabel Bebas**

Sebagai *variabel* bebas adalah objek yang akan dihitung

##### **4.4.2 Variabel Tergantung**

Sebagai *variabel* tergantung pada alat ini adalah sensor *limit switch* sebagai sensor mekanik yang menghitung objek.

##### **4.4.3 Variabel Terkendali**

Sebagai *variabel* terkendali yaitu *microcontroller* ATMega 16 sebagai pengendali keseluruhan modul alat.

#### **4.5 Definisi Operasional**

Dalam kegiatan operasionalnya, *varaiabel-variabel* yang digunakan dalam perencanaan pembuatan modul, baik *variabel* terkendali, tergantung dan bebas memiliki fungsi antara lain :

1. Sensor mekanik *limit switch* digunakan sebagai sensor sensitivitas untuk menekan objek dengan tekanan skala kecil.
2. *Colony* bakteri digunakan sebagai sampel objek perhitungan.
3. ATMega 16 sebagai *control* keseluruhan modul alat



$$Error\% = \left( \frac{DataSetting - Re\ rata}{Data\ setting} \right) \times 100\% \quad \dots \dots \dots \quad (4.3)$$

#### 4.6.4 Standart Deviasi

*Standart deviasi* adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat (derajat) variasi kelompok data atau ukuran *standart penyimpangan* dari *meannya*.

Rumus *standart deviasi* (SD) adalah:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}} \quad \dots \dots \dots \quad (4.4)$$

Dimana :

$SD$  = *Standart Deviasi*

$\bar{X}$  = Nilai yang dikehendaki

n = Banyak data

#### 4.6.5 Ketidakpastian (Ua)

Ketidakpastian adalah kesangsian yang muncul pada tiap hasil. Atau pengukuran biasa disebut, sebagai kepresisian data satu dengan data yang lain.

Rumus dari ketidakpastian adalah sebagai berikut:



#### 4.9 Percobaan Alat

- Pengukuran tegangan pada saklar TP1 (PB.0)

Tabel 4.1 Tegangan pada saklar TP1 (PB.0) dan TP 2 (PB.1) pada kondisi *ON* dan *OFF*

| No. | Kondisi pada saat saklar ditekan | TP 1<br>(PB.0)( <i>Volt</i> ) | TP 2<br>(PB.1)( <i>Volt</i> ) |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | <i>ON</i> (1)                    | 4,28                          | 4,47                          |
| 2.  | <i>OFF</i> (1)                   | 0,01                          | 0,01                          |
| 3.  | <i>ON</i> (2)                    | 4,28                          | 4,44                          |
| 4.  | <i>OFF</i> (2)                   | 0,01                          | 0,01                          |
| 5.  | <i>ON</i> (3)                    | 4,46                          | 4,57                          |
| 6.  | <i>OFF</i> (3)                   | 0                             | 0,02                          |
| 7.  | <i>ON</i> (4)                    | 4,67                          | 4,46                          |
| 8.  | <i>OFF</i> (4)                   | 0,01                          | 0,01                          |
| 9.  | <i>ON</i> (5)                    | 4,85                          | 4,73                          |
| 10. | <i>OFF</i> (5)                   | 0                             | 0                             |
| 11. | <i>ON</i> (6)                    | 4,90                          | 4,89                          |
| 12. | <i>OFF</i> (6)                   | 0,02                          | 0,01                          |
| 13. | <i>ON</i> (7)                    | 4,67                          | 4,72                          |
| 14. | <i>OFF</i> (7)                   | 0,02                          | 0                             |
| 15. | <i>ON</i> (8)                    | 4,94                          | 4,83                          |

|     |                 |      |      |
|-----|-----------------|------|------|
| 16. | <i>OFF</i> (8)  | 0,01 | 0    |
| 17. | <i>ON</i> (9)   | 4,59 | 4,78 |
| 18. | <i>OFF</i> (9)  | 0    | 0    |
| 19. | <i>ON</i> (10)  | 4,79 | 4,67 |
| 20. | <i>OFF</i> (10) | 0,04 | 0    |
| 21. | <i>ON</i> (11)  | 4,77 | 4,81 |
| 22. | <i>OFF</i> (11) | 0    | 0,01 |
| 23. | <i>ON</i> (12)  | 4,79 | 4,89 |
| 24. | <i>OFF</i> (12) | 0,01 | 0,01 |
| 25. | <i>ON</i> (13)  | 4,59 | 4,63 |
| 26. | <i>OFF</i> (13) | 0,01 | 0,01 |
| 27. | <i>ON</i> (14)  | 4,93 | 4,72 |
| 28. | <i>OFF</i> (14) | 0    | 0,01 |
| 29. | <i>ON</i> (15)  | 4,68 | 4,71 |
| 30. | <i>OFF</i> (15) | 0,01 | 0,01 |
| 31. | <i>ON</i> (16)  | 4,69 | 4,66 |
| 32. | <i>OFF</i> (16) | 0    | 0,02 |
| 33. | <i>ON</i> (17)  | 4,71 | 4,39 |
| 34. | <i>OFF</i> (17) | 0,01 | 0,01 |
| 35. | <i>ON</i> (18)  | 4,47 | 4,69 |

|     |                 |      |      |
|-----|-----------------|------|------|
| 36. | <i>OFF</i> (18) | 0,02 | 0,01 |
| 37. | <i>ON</i> (19)  | 4,61 | 4,39 |
| 38. | <i>OFF</i> (19) | 0,01 | 0,02 |
| 39. | <i>ON</i> (20)  | 4,78 | 4,76 |
| 40. | <i>OFF</i> (20) | 0,01 | 0,01 |

**Keterangan :**

**TP** : Titik Pengukuran

**PB**: *Push Button*

## 4.10 Analisa Perhitungan

### 4.10.1 Analisa perhitungan tegangan pada saklar TP 1 (PB.0)

1) Perhitungan tegangan pada saklar TP 1 (PB.0) kondisi *ON*

a. Rata-Rata ( $\bar{X}$ )

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X(n)}{n}$$

$$\begin{aligned} & 4,28+4,28+4,46+4,67+4,85+4,90+4,67+4,92+4,59+ \\ & 4,79+4,77+4,79+4,59+4,93+4,68+4,69+4,71+4,47+ \\ \bar{X} &= \frac{4,61+4,78}{20} \\ \bar{X} &= 4,914 \end{aligned}$$

b. Simpangan

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Simpangan} = X_n - \bar{X}$$

$$\text{Simpangan} = 5,00 - 4,914$$

$$\text{Simpangan} = 0,086$$

c. *Error (%)*

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Error} = \frac{X_n - \bar{X}}{X_n} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{5,00 - 4,914}{5,00} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = 8,6 \%$$

d. *Standart Deviasi*

Rumus *standart deviasi* (SD) adalah:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$

Dimana :

$SD = standart Deviasi$

$\bar{X}$  = Nilai yang dikehendaki

n = Banyak data

$$SD = \sqrt{\frac{(5,00 - 4,28)^2 + (5,00 - 4,28)^2 + (5,00 - 4,46)^2 + (5,00 - 4,67)^2 + (5,00 - 4,85)^2 + (5,00 - 4,90)^2 + (5,00 - 4,67)^2 + (5,00 - 4,92)^2 + (5,00 - 4,59)^2 + (5,00 - 4,79)^2 + (5,00 - 4,77)^2 + (5,00 - 4,79)^2 + (5,00 - 4,59)^2 + (5,00 - 4,93)^2 + (5,00 - 4,68)^2 + (5,00 - 4,69)^2 + (5,00 - 4,71)^2 + (5,00 - 4,47)^2 + (5,00 - 4,61)^2 + (5,00 - 4,78)^2}{(20-1)}}$$

$$SD = 0,2236$$

#### e. Ketidakpastian (Ua)

Dirumuskan sebagai berikut :

$$Ua = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

$$Ua = \frac{0,2236}{\sqrt{20}}$$

$$Ua = 0,1581$$

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah sebesar 0,1581

2) Perhitungan tegangan pada saklar TP 1 (PB.0) kondisi *OFF*

a. Rata-Rata ( $\bar{X}$ )

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X(n)}{n}$$

$$\begin{aligned} & 0,01+0,01+0+0,01+0+0,02+0,02+0,01+0+0,04+0+0,01 \\ & +0,01+0+0,01+0+0,01+0,02+0,01+0,01 \end{aligned}$$

$$\bar{X} = \frac{0,01+0+0,01+0+0,01+0,02+0,01+0,01}{20}$$

$$\bar{X} = 0,018$$

b. Simpangan

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Simpangan} = X_n - \bar{X}$$

$$\text{Simpangan} = 0 - 0,018$$

$$\text{Simpangan} = 0$$

c. Error (%)

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Error} = \frac{X_n - \bar{X}}{X_n} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{0 - 0,018}{0} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = 0 \%$$

d. *Standart Deviasi*

Rumus *standart deviasi* (SD) adalah:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$

Dimana :

$SD = standart Deviasi$

$\bar{X}$  = Nilai yang dikehendaki

n = Banyak data

$$SD = \sqrt{\frac{(0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,02)^2 + (0 - 0,02)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,04)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (50 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2}{(20-1)}}$$

$$SD = 0$$

e. Ketidakpastian (Ua)

Dirumuskan sebagai berikut :

$$Ua = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

$$Ua = \frac{0}{\sqrt{20}}$$

$$Ua = 0$$

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah sebesar 0

#### 4.10.2 Analisa perhitungan tegangan pada saklar TP 2 (PB.1)

1) Perhitungan tegangan pada saklar TP 2 (PB.1) kondisi *ON*

a. Rata-Rata ( $\bar{X}$ )

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X(n)}{n}$$

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{4,47+4,44+4,57+4,46+4,73+4,89+4,72+4,83+4,78+ \\ &\quad 4,67+4,81+4,89+4,63+4,72+4,71+4,66+4,39+4,69+ \\ &\quad 4,39+4,76}{20}\end{aligned}$$

$$\bar{X} = 4,8935$$

b. Simpangan

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Simpangan} = X_n - \bar{X}$$

$$\text{Simpangan} = 5,00 - 4,8935$$

$$\text{Simpangan} = 0,1065$$

c. *Error (%)*

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Error} = \frac{X_n - \bar{X}}{X_n} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{5,00 - 4,8935}{5,00} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = 2,13 \%$$

d. *Standart Deviasi*

Rumus *standart deviasi* (SD) adalah:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$

Dimana :

$SD = standart Deviasi$

$\bar{X}$ = Nilai yang dikehendaki

n = Banyak data

$$SD = \sqrt{\frac{(.5,00 - 4,47)^2 + (5,00 - 4,44)^2 + (5,00 - 4,57)^2 + (5,00 - 4,46)^2 + (5,00 - 4,73)^2 + (.5,00 - 4,89)^2 + (5,00 - 4,72)^2 + (5,00 - 4,83)^2 + (5,00 - 4,78)^2 + (5,00 - 4,67)^2 + (.5,00 - 4,81)^2 + (5,00 - 4,89)^2 + (5,00 - 4,63)^2 + (5,00 - 4,72)^2 + (5,00 - 4,71)^2 + (.5,00 - 4,66)^2 + (5,00 - 4,39)^2 + (5,00 - 4,69)^2 + (5,00 - 4,39)^2 + (5,00 - 4,76)^2}{(20-1)}}$$

$$SD = 0,056$$

e. Ketidakpastian (Ua)

Dirumuskan sebagai berikut :

$$Ua = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

$$Ua = \frac{0,056}{\sqrt{20}}$$

$$Ua = 0,0125$$

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah sebesar 0,0125

2) Perhitungan tegangan pada saklar TP 2 (PB.1) kondisi *OFF*

a. Rata-Rata ( $\bar{X}$ )

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X(n)}{n}$$

$$\bar{X} = \frac{0,01+0,01+0,02+0,01+0+0,01+0+0+0+0+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,02+0,01}{20}$$

$$\bar{X} = 0,0008$$

b. Simpangan

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Simpangan} = X_n - \bar{X}$$

$$\text{Simpangan} = 0 - 0,0008$$

$$\text{Simpangan} = 0$$

c. *Error (%)*

Dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Error} = \frac{X_n - \bar{X}}{X_n} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{0 - 0,0008}{0} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = 0 \%$$

d. *Standart Deviasi*

Rumus *standart deviasi* (SD) adalah:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{(n-1)}}$$

Dimana :

$\bar{X}$  = standart Deviasi

$\bar{X}$  = Nilai yang dikehendaki

n = Banyak data

$$SD = \sqrt{\frac{(0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,02)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,02)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,02)^2 + (0 - 0,01)^2 + (0 - 0,01)^2 + (50 - 0,02)^2 + (0 - 0,01)^2}{(20-1)}}$$

$$SD = 0$$

e. Ketidakpastian (Ua)

Dirumuskan sebagai berikut :

$$Ua = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$


$$Ua = \frac{0}{\sqrt{20}}$$

$$Ua = 0$$

Nilai ketidakpastian yang didapat adalah sebesar 0

#### 4.11 Grafik Hasil Percobaan


1. Grafik hasil pengukuran tegangan pada saklar TP 1 (PB.0) pada saat kondisi *ON* dan *OFF*



Gambar 4.3 Grafik hasil pengukuran tegangan pada TP 1 (PB.0) kondisi *ON* dan *OFF*

Gambar 4.3 merupakan hasil pengukuran sebanyak 20 kali percobaan pada saklar TP 1 (PB.0) saat kondisi *ON* dan *OFF*, saat dilakukan pengukuran menggunakan multimeter ketika saklar kondisi *ON* pada TP 1 (PB.0) didapatkan hasil dengan rata-rata sebesar 4,914 *Volt* dan pada TP 1 (PB.0) saat kondisi *OFF* didapatkan dengan rata-rata sebesar 0,018 *Volt*.

2. Grafik hasil pengukuran tegangan pada saklar TP 1 (PB.0) pada saat kondisi *ON* dan *OFF*




Gambar 4.4 Grafik Hasil Pengukuran Tegangan pada TP 2 (PB.1)

kondisi *ON* dan *OFF*

Gambar 4.3 merupakan hasil pengukuran sebanyak 20 kali percobaan pada saklar TP 2 (PB.1) saat kondisi *ON* dan *OFF*, saat dilakukan pengukuran menggunakan multimeter ketika saklar kondisi *ON* pada TP 2 (PB.1) didapatkan hasil dengan rata-rata sebesar 4,8935 *Volt* dan pada TP 2 (PB.1) saat kondisi *OFF* didapatkan dengan rata-rata sebesar 0,0,0008 *Volt*.

3. Grafik hasil perhitungan dengan nilai rata-rata, *error*, simpangan, *standart deviasi* dan ketidakpastian



Gambar 4.5 Grafik Hasil Perhitungan Keseluruhan.

Gambar 4.4 merupakan grafik nilai rata-rata simpangan, *error*, *standart deviasi* dan ketidakpastian setelah dilakukan pengukuran dan dihitung menggunakan rumus yang sudah ditentukan.

Nilai rata-rata yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran sebanyak 20 kali percobaan pada masing-masing TP 1 adalah saat kondisi *ON* 4,914 *Volt* dan kondisi *OFF* 0,018 *Volt* sedangkan pada masing-masing TP 2 adalah saat kondisi *ON* 4,8935 *Volt* dan kondisi *OFF* 0,0008 *Volt*.

Nilai simpangan yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran sebanyak 20 kali percobaan pada masing-masing TP 1 adalah saat kondisi *ON* 0,86 *Volt* dan kondisi *OFF* 0 *Volt* sedangkan pada masing-masing TP 2 adalah saat kondisi *ON* 0,8935 *Volt* dan kondisi *OFF* 0 *Volt*.

Nilai *error* yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali percobaan pada masing-masing TP 1 adalah saat kondisi *ON* 8,6 % dan kondisi *OFF* 0% sedangkan pada masing-masing TP 2 adalah saat kondisi *ON* 2,13% dan kondisi *OFF* 0%.

Nilai *standart deviasi* yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali percobaan pada masing-masing TP 1 adalah saat kondisi *ON* 0,2236 dan kondisi *OFF* 0 sedangkan pada masing-masing TP 2 adalah saat kondisi *ON* 0,056 dan kondisi *OFF* 0.

Nilai ketidakpastian yang didapatkan setelah dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali percobaan pada masing-masing TP 1 adalah saat kondisi *ON* 0,1581 dan kondisi *OFF* 0 sedangkan pada masing-masing TP 2 adalah saat kondisi *ON* 0,0125 dan kondisi *OFF* 0.

#### 4.12 Uraian Data Hasil Pengukuran

Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakukan terhadap pengukuran tegangan yang telah ditentukan didapatkan beberapa hasil pengukuran tegangan yang berbeda, sehingga untuk tegangan pada TP 1 (PB.0) saat kondisi *ON* didapatkan tegangan rata-rata untuk 20 kali pengukuran sebesar *4,914 Volt*, sedangkan TP 1 (PB.0) saat kondisi *OFF* 0,018 *Volt* untuk tegangan pada TP 2 (PB.1) saat kondisi *ON* didapatkan tegangan dengan rata-rata untuk 20 kali pengukuran sebesar *4,8935 Volt* sedangkan TP 2 (PB.1) saat kondisi *OFF* 0,0008 *Volt* berdasarkan data tersebut ternyata dihasilkan nilai simpangan (*error*) pada TP 1 (PB.0) saat kondisi *ON* sebesar *0,086 Volt*, TP 1 (PB.0) saat kondisi *OFF* *0 Volt*, TP 2 (PB.1) kondisi *ON* *0,1065 Volt* dan saat kondisi *OFF* *0 Volt* jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai *error* yang didapatkan dari data tersebut pada pengukuran TP 1 (PB.0) kondisi *ON* sebesar *8,6%*, TP 1 (PB.0) kondisi *OFF* sebesar *0%*, TP 2 (PB.1) kondisi *ON* sebesar *2,13%*, TP 2 (PB.1) kondisi *OFF* sebesar *0%* dan nilai *standart deviasi* yang dihasilkan berdasarkan nilai rata-rata pada TP 1 (PB.0) kondisi *ON* yaitu sebesar *0,2236*, TP 1 (PB.0) kondisi *OFF* yaitu sebesar *0*, TP 2 (PB.1) kondisi *ON* yaitu sebesar *0,8935*, TP 2 (PB.1) kondisi *OFF* yaitu sebesar *0* dan hasil nilai ketidakpastian yang didapatkan dari TP 1 (PB.0) kondisi *ON* sebesar *0,1581*, TP 1 (PB.0) kondisi *OFF* sebesar *0*, TP 2 (PB.1) kondisi *ON* sebesar *0,0125*, dan TP 2 (PB.1) kondisi *OFF* sebesar *0*.

#### **4.13 Kelebihan Modul Alat *Colony Counter***

1. Dapat menghitung *colony* dengan sensitifitas baik oleh sensor mekanik *limit switch*
2. Pencahayaan yang terang sehingga dapat memudahkan *user* dalam melakukan perhitungan *colony*
3. Lup yang dapat melakukan pembesaran 5 kali dari objek
4. Memudahkan *user* untuk melakukan perhitungan *colony*

#### **4.14 Kekurangan Modul Alat *Colony Counter***

1. Proses perhitungan masih dilakukan secara manual dan masih dapat terjadinya kesalahan karena *humen error*
2. Tidak memiliki penyimpanan data setelah dilakukannya perhitungan *colony*
3. Desain *box chasing* besar dan berat sehingga kurang simpel apabila digunakan diluar tempat yang telah disediakan
4. Masih menggunakan tegangan langsung dari PLN
5. Sensor mekanik *limit switch* terlalu sensitive

#### 4.15 Standar Operasional Prosedur (SOP) *Colony Counter*

1. Pastikan modul alat sudah terhubung ke sumber tegangan listrik.
2. Tekan tombol *power* untuk menyalakan modul alat *colony counter*.
3. Letakkan objek (*colony*) yang akan dihitung pada cawan petri.
4. Tekan tombol *start* untuk memulai perhitungan.
5. Proses perhitungan menggunakan *pen* berukuran tertentu untuk menandai *colony*.
6. Setelah digunakan matikan modul alat dengan menekan tombol *power* pada kondisi *OFF*.
7. Jangan lupa lepaskan *stop* kontak dari arus listrik yang terhubung pada modul alat.
8. Simpan modul alat ditempat yang bersih dan sejuk.