

**ANALISA DAN TROUBLESHOOTING SISTEM BAHAN
BAKAR PADA MOBIL DAIHATSU CHARADE TYPE
G10/CB20**

TUGAS AKHIR

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Program Studi D3 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

Taufiq Romadhon

NIM : 20133020043

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

**ANALISA DAN TROUBLESHOOTING SISTEM BAHAN
BAKAR PADA MOBIL DAIHATSU CHARADE TYPE
G10/CB20**

TUGAS AKHIR

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Program Studi D3 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh :

Taufiq Romadhon

NIM : 20133020043

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK MESIN
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh derajat profesi ahli madya atau gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini serta disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Mei.....2018



Yang menyatakan,

Aufiq Romadhon

NIM. 20133020043

ANALISA TROUBLESHOOTING SISTEM BAHAN BAKAR PADA

ANALISA TROUBLESHOOTING SISTEM BAHAN BAKAR PADA
KENDARAAN DAIHATSU CHARADE TYPE G10/CB20

TUGAS AKHIR


Telah Disetujui dan Disahkan Pada Tanggal

.....2018

Untuk Dipertahankan di Depan Panitia Pengaji Tugas Akhir Program Vokasi
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Menyutujui,


Pembimbing Tugas Akhir

1. Ketua

Mirza Yusuf, S.Pd.T., M.T.
NIK. 19861014201604183013

2. Pengaji

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin


M Abdus Shomad S.Sos.I., S.T., M.Eng.
NIK. 19800309201210183004

ANALISA TROUBLESHOOTING SISTEM BAHAN BAKAR PADA
KENDARAAN DAIHATSU CHARADE TYPE G10/CB20

TUGAS AKHIR

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh:

Taufiq Romadhon

20133020043

Telah Dipertatahankan di Depan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Vokasi
Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada
tanggal 25 Mei 2018 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya D3

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap dan Gelar

Tanda Tangan

1. Ketua

Mirza Yusuf, S.Pd.T., M.T.

2. Penguji I

Andika Wisnujati, S.T., M.Eng

3. Penguji 2

Zuhri Nurisna, S.T., M.T.

Yogyakarta, 25 Mei 2018

Direktur Program Vokasi



MOTTO HIDUP

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

(Thomas Alva Edison)

“Jangan buang waktumu untuk menunggu sebuah kehidupan yang sempurna disaat ada hal yang bagus tepat di depan matamu”

(Rasheed Ogunlaru)

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)

“Aku tidak punya aturan, Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, Setiap saat dan setiap hari.”

(Abraham Lincoln)

“Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain.”

(Michele Obama)

“Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk masa depan. Yang paling penting jangan berhenti bertanya.”

(Albert Einstein)

“Kesuksesan diraih oleh mereka yang tidak tahu bahwa kegagalan adalah hal yang tidak terhindarkan.”

(Coco Chanel)

ANALISA DAN TROUBLESHOOTING SISTEM BAHAN BAKAR PADA MOBIL CHARADE G10/CB20

Taufiq Romadhon¹, Mirza Yusuf²

Jurusan D3 Teknik Mesin Program Vokasi Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta 55183 telp : (0274) 387656
E-mail : taufiq124154@gmail.com

ABSTRAK

Sistem bahan bakar merupakan salah satu sistem yang berperan sangat penting bagi kendaraan. Sistem bahan bakar berfungsi sebagai penyupply campuran bahan bakar dan udara menuju ruang bakar untuk proses pembakaran. Apabila salah satu dari komponen sistem bahan bakar mengalami kerusakan atau gangguan maka kinerja dari mesin akan terganggu. Dari hal tersebut diperlukan adanya perawata berkala terhadap kendaraan agar kerja dari mesin tetap maksimal.

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin menjadi kondisi seperti semula. Maka kami melakukan analisa terhadap kondisi, cara kerja, serta melakukan pengukuran komponen dari sistem bahan bakar. Dari hasil analisa tersebut maka akan diketahui apakah sistem bahan bakar pada kendaraan masih baik atau tidak. Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan terhadap sistem tersebut.

Tugas Akhir ini menyimpulkan : 1) Konsumsi bahan bakar sebelum dilakukan perbaikan, 2) konsumsi bahan bakar setelah dilakukan perbaikan, 3) Kondisi komponen sistem bahan bakar, 4) Efisiensi bahan bakar, hal ini dapat diketahui dari konsumsi bahan bakar sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan.

Kata Kunci : bahan bakar, karburator, perbaikan, konsumsi bahan bakar, efisiensi

ANALYSIS AND TROUBLESHOOTING OF FUEL SYSTEM IN DAIHATSU CHARADE G10/CB20

Taufiq Romadhon¹, Mirza Yusuf²

Majoring in D3 Mechanical Engineering, Vocation Program, University of Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta 55183 telp : (0274) 387656

E-mail : taufiq124154@gmail.com

ABSTRACT

The fuel system is one of the most important system of the vehicle. The fuel system serves as a fuel storage and to supply mixture fuel and air to the combustion chamber for combustion process. If one of the components of the fuel system is damaged or impaired then the performance of the engine will be disrupted. From above statement it is necessary to have periodic maintenance of the vehicle for the performance of the machine remains maximal.

This Final Project aims to restore the machine condition to the normal condition. Then we do an analysis of the condition, the workings, and measurement of component. From the result of the analysis it will be known whether the fuel system on the vehicle is still good or not. So that later will be made improvements to the system.

This Final Project concludes : 1) fuel consumption before repair, 2) fuel consumption after repair, 3) condition of fuel system component, 4) fuel efficiency, this data can be known from fuel consumption before and after repair.

Keyword : fuel, carburetor, repair, fuel consumption, efficiency

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, *hidayah*, serta *inayahnya* sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Tugas Akhir dengan judul “Analisa dan Troubleshooting Mesin Daihatsu Charade G10” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Penulisan Proyek Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya di Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Terselesaikannya Proyek Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan dorongan moril maupun sepiritual dan juga bimbingan ilmu pengetahuan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si. Selaku Direktur Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak M. Abdus Shomad S.Sos.I., S.T., M.Eng. Selaku Ketua Program Vokasi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bapak Mirza Yusuf, S.Pd.T., M.T. Selaku dosen pembimbing Proyek Akhir yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
 5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
 6. Segenap Staf dan Karyawan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Khususnya Bapak Teguh Hariyadi, S.T. dan Bapak Habib yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian Proyek Akhir ini;
 7. Setulus hati saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungannya yang tiada henti;
 8. Untuk saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
 9. Untuk semua teman-teman saya, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian dan semua dukungannya.
- Akhirnya, tanpa mengingkari adanya kekurangan dan kelemahan, penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta,2018

Taufiq Romadhon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGUJI	v
MOTTO HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 DASAR TEORI	

2.1	Sistem Bahan Bakar Mesin Otto	5
2.2	Cara Kerja Karburator	6
2.2.1	Sistem Pelampung	6
2.2.2	Sistem Stasioner dan Kecepatan Lambat	8
2.2.3	<i>Primary High Speed System</i> (Sistem Utama)	14
2.2.4	<i>Secondary High Speed System</i>	16
2.2.5	<i>Power System</i>	19
2.2.6	Sistem Percepatan.....	21
2.2.7	Sistem Cuk (<i>Choke System</i>).....	22
2.2.8	<i>Fast Idle Mecanism</i>	24
2.2.9	Thermostatic Valve.....	25
2.3	Komponen Sistem Bahan Bakar.....	26
2.3.1	Tangki Bahan Bakar	26
2.3.2	Pompa Bahan Bakar	27
2.3.3	Filter Bensin	30
2.3.4	Karbulator.....	31

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	38
3.2	Alat dan Bahan.....	38
3.3	Diagram Alur Kerja.....	40
3.4	Proses Pelaksanaan.....	41
3.4.1	Melepas Filter Udara.....	41
3.4.2	Melepas Pompa Bahan Bakar	41

3.4.3 Melepas Karburator.....	42
3.4.4 Membongkar Komponen Karburator	44
3.5 Cara Pengecekan Komponen	52
3.5.1 Mengecek Pompa Bahan Bakar.....	52
3.5.2 Mengecek Karburator.....	52
BAB 4 HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Analisa	55
4.1.1 Pemeriksaan Komponen Pompa Bahan Bakar.....	55
4.1.2 Pemeriksaan Komponen Karburator	56
4.1.3 Analisa Peforma Mesin Sebelum dan Sesudah <i>ditune-up</i>	64
4.1.4 Analisa dan Troubleshooting	66
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Sistem Pelampung	6
Gambar 2.2 : Cara Kerja Pelampung	7
Gambar 2.3 : Cara Kerja Needle Valve	8
Gambar 2.4 : Sistem Stasioner	8
Gambar 2.5 : Skema Aliran Bahan Bakar (Stasioner)	9
Gambar 2.6 : Sistem Kecepatan Lambat.....	10
Gambar 2.7 : Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara (Kecepatan Lambat).....	10
Gambar 2.8 : Sekrup Penyetel Campuran Idle.....	11
Gambar 2.9 : Bentuk dari Sekrup Penyetel Campuran Idle	11
Gambar 2.10 : Katup solenoid	13
Gambar 2.11 : Primary High Speed System	14
Gambar 2.12 : Skema Aliran Bahan Bakar dan Udara (Sistem Utama)	15
Gambar 2.13 : Hubungan Low Speed System	15
Gambar 2.14 : Cara Kerja Air Bleeder.....	16

Gambar 2.15 : Secondary High Speed System Tipe Damper Valve.....	17
Gambar 2.16 : Secondary High Speed Model Diaphragma.....	18
Gambar 2.17 : Sistem Tenaga	19
Gambar 2.18 : Kerja Power Valve	20
Gambar 2.19 : Aliran Bahan Bakar pada Sistem Tenaga.....	21
Gambar 2.20 : Sistem Percepatan	22
Gambar 2.21 : Automatic Choke	23
Gambar 2.22 : Fast Idle Mechanism	24
Gambar 2.23 : Thermostatic Valve	25
Gambar 2.24 : Komponen Sistem Bahan Bakar	26
Gambar 2.25 : Tangki Bahan Bakar.....	27
Gambar 2.26 : Cara Kerja Pompa Bahan Bakar (Penghisapan).....	28
Gambar 2.27 : Cara Kerja Pompa Bahan Bakar (Penyaluran).....	28
Gambar 2.28 : Cara Kerja Pompa Bahan Bakar (Idling)	29
Gambar 2.29 : Filter Bahan Bakar	30
Gambar 2.30 : Filter Bahan Bakar Gelas	31
Gambar 2.31 : Prinsip Kerja Karburator	33
Gambar 2.32 : Konstruksi Dasar Karburator	34

Gambar 2.33 : Tekanan dan Kecepatan Aliran Udara Pada Vneturi	35
Gambar 2.34 : Karburator Arus Naik.....	36
Gambar 2.35 : Karburator Arus Datar.....	37
Gambar 2.36 : Karburator Arus Turun.....	37
Gambar 3.1 : Melepas Filter Udara.....	41
Gambar 3.2 : Melepas Kabel Gas	42
Gambar 3.3 : Melepas Soket Kabel Solenoid	42
Gambar 3.4 : Melepas Mur Pengunci Karburator.....	43
Gambar 3.5 : Melepas Karburator.....	43
Gambar 3.6 : Melepas Perpak Karburator.....	44
Gambar 3.7 : Melepas Buat Pump Plunger	44
Gambar 3.8 : Melepas Spring.....	45
Gambar 3.9 : Melepas Air Horn.....	45
Gambar 3.10 : Melepas Thermostatic Valve.....	46
Gambar 3.11 : Melepas Pelampung	46
Gambar 3.12 : Melepas Pupm Plunger	46
Gambar 3.13 : Melepas Needle Valve	47
Gambar 3.14 : Melepas Power Piston.....	47

Gambar 3.15 : Melepas Steel Ball dan Discharge Weight.....	48
Gambar 3.16 : Melepas Pump Damping Spring	48
Gambar 3.17 : Melepas Solenoid Valve	49
Gambar 3.18 : Melepas Ventury Primer dan Sekunder	49
Gambar 3.19 : Melepas Slow Jet.....	50
Gambar 3.20 : Melepas Power Valve	50
Gambar 3.21 : Melepas Plug, Gasket, dan Main Jet	50
Gambar 3.22 : Melepas Flange Sction dari Body Section	51
Gambar 3.23 : Melepas Baut penyetel Campura Idle	51
Gambar 4.1 : Tanda Kebocoran pada Katup Outlet.....	55
Gambar 4.2 : Pengukuran Push Rod	56
Gambar 4.3 : Checking air Horn	57
Gambar 4.4 : Checking Needle Vavle, dan Float.....	58
Gambar 4.5 : Spesifikasi Penyetelan Pelampung.....	58
Gambar 4.6 : Penyetelan Pelampung Posisi Turun.....	59
Gambr 4.7 : Penyetelan Pelampung Posisi Mengapung	59
Gambar 4.8 : Memeriksa Pump Plunger dan Power Piston	60
Gambar 4.9 : Mengecek Body Section	61

Gmabar 4.10 : Memeriksa Solenoid Valve	61
Gambar 4.11 : Memeriksa Idle Adjusting Srew.....	62
Gambar 4.12 : Memeriksa diaphragma	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbandinga Udara dan Bahan Bakar	32
Tabel 4.1 : Hasil Pengukuran Push Rod	56
Tabel 4.2 : Hasil Pengukuran Komponen Karburator.....	64
Tabel 4.3 : Analisa Asumsi Data Awal.....	64
Tabel 4.4 : Hasil Analisa Konsumsi Bahan Bakar	66
Tabel 4.5 : Analisa dan Troubleshooting Sistem Bahan Bakar	66

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Alur Kerja	40
----------------------------	----