

TUGAS AKHIR

**INSPEKSI KESELAMATAN PERLINTASAN SEBIDANG
PADA JPL 716 KM 532+648 JALAN PEDES, GODEAN,
BANTUL, YOGYAKARTA**

Diajukan guna melengkapi persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun oleh:
Adanan Rumakey
20140110243

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adanan Rumakey


NIM : 20140110243

Judul : Inspeksi Keselamatan Perlintasan Sebidang pada JPL
716 KM 532±648 *Jalan Pedes*, Godean,Bantul,
Yogyakarta

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri. Apabila terdapat karya orang lain yang saya kutip, maka saya akan mencantumkan sumber secara jelas. Jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberi motivasi baik dari sisi moril maupun materil, yang selalu ada saat mengalami kesulitan.

1. Allah SWT atas segala karunia, rahmat, penyayang, dan sebaik baiknya tempat pengaduan serta junjungan Rasulullah SAW atas perjuangan membela islam.
2. Ibu tercinta Umi Kalsum Rumakey dan Bapak tersayang Abdul Fattah Rumakey (orang tua kandung) yang selalu memberikan semangat dan doa tulusnya.
3. Bunda Halija Rumakey dan ayah Moh Zein Rumakey (orang tua angkat) atas doa, kepercayaan, ketulusan, kesabaran, dan kemurahan hatinya.
4. Sahabat-sahabat tercinta (desi, lady, ipa, aca, ay, hartina, muji) yang jadi tempat curhat, share pengalaman, dan saling bully membully kalian sahabat terbaik.
5. Teman-Teman kelas F pada umumnya khususnya geng ciwi ciwi (meiki, aseh, olin, alfia, kori) dan spesial buat Kori Angraini teman satu kost dari semester pertama, selalu bersama menghadapi lika liku menjadi mahasiswa, sering direpotkan, dan selalu pinjamkan motornya.

PRAKATA



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Cinta, Maha Agung, yang menguasai dunia dan se isinya, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW Nabi akhir zaman, panutan dan idola bagi umatnya, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah dalam memperjuangkan islam.

Segala proses yang telah di lewati dengan tiap kemudahan dan kesabaran yang di berikan oleh-Nya kepada saya sehingga saya selaku penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Inspeksi Keselamatan Perlintasan Sebidang pada JPL 716 KM 532±648 Jalan Pedes, Godean, Yogyakarta” menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Unuversitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Segala bantuan, kerja sama, bimbingan, pengarahan, petunjuk, kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas akhir ini. Penyusun ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Sri Atmaja P. Rosyidi ST, M.Eng. Sc., Ph.D, P.E selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan, motivasi, saran, masukan, dan koreksi.
2. Bapak dan ibu Dosen Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas ilmu berupa teori dan praktik yang diberikan kepada penulis.
3. Keluarga tercinta yang telah mendoakan, menyemangati dan membantu.
4. Seluruh staff karyawan, tata usaha, dan laboratorium jurusan teknik sipil.
5. Teman-teman Teknik sipil angkatan 2014 dan semua pihak terkait yang memberikan ide dan sarannya.
6. Teman-teman satu team penelitian (ayu, Iqbal, andika) atas kerja samanya

Demikian semua yang disebut diatas yang sudah banyak ikut andil baik dalam moril maupun materil dalam kelancaran penyusunan Tugas akhir ini, penyusun berharap ini menjadi amal baik dari Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penyusun meminta maaf bila terdapat kekurangan dalam penyusunan Tugas akhir ini, meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan dan penyusunan.

Akhir kata hanya kepada Allah Ta'ala kuserahkan segalanya, sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun meminta kritik dan saran demi membangun baiknya Tugas Akhir ini.

Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Lingkup Penelitian.....	2
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	4
2.1. Tinjauan Pustaka.....	4
2.1.1. Penelitian Terdahulu tentang inspeksi keselamatan perlintasan sebidang	4
2.2. Dasar Teori	6
2.2.1. Jalan.....	6
2.2.2. Jalan rel	9
2.2.3. Perlintasan sebidang.....	9
2.2.4. Arus lalu lintas	16
2.2.5. Tundaan.....	17
2.2.6. Panjang antrian.....	19
2.2.7. Index Kondisi Perkerasan atau Pavement condition index (PCI)	19
BAB III. METODE PENELITIAN.....	24
3.1.Bagan alir penelitian	24
3.2.Parameter Inspeksi Keselamatan	25

3.3.Lokasi Penelitian	25
3.4.Waktu penelitian.....	27
3.5.Jenis data penelitian.....	27
3.6.Alat penelitian.....	27
3.6.Pelaksanaan penelitian.....	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1.Perlintasan sebidag	32
4.1.1. Data survei kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang	32
4.1.2. Data analisis volume lalu lintas, tundaan dan panjang antrian	37
4.1.3. Analisis penilaian struktur perkerasan jalan dengan metode PCI....	47
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1.Kesimpulan	53
5.2.Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Tabel penilaian kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang	59
Lampiran 2.Tabel penilaian kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang	60
Lampiran 3.Hasil survei dan analisis volume lalu lintas tanggal Senin 12 Mei 2018.....	63
Lampiran 4.Hasil survei dan analisis volume lalu lintas tanggal Selasa 13 Mei 2018.....	64
Lampiran 5.Hasil survei dan analisis volume lalu lintas tanggal Rabu 14 Mei 2018.....	65
Lampiran 6.Hasil survei dan analisis volume lalu lintas tanggal Kamis 15 Mei 2018.....	66
Lampiran 7.Hasil survei dan analisis volume lalu lintas tanggal Jumat 16 Mei 2018.....	67
Lampiran 8.Hasil survei tundaan lalu lintas hari senin 12 Maret 2018	68
Lampiran 9.Tundaan lalu lintas senin tanggal 12 Maret 2018.....	68
Lampiran 10.Panjang antrian senin tanggal 12 Maret 2108	69
Lampiran 11.Jenis kendaraan tertunda arah utara pada Senin tanggal 12 Maret 2018.....	69
Lampiran 12.Jenis kendaraan tertunda arah selatan pada Senin tanggal 12 Maret 2018.....	70
Lampiran 13.Hasil survei tundaan lalu lintas hari selasa 13 Maret 2018	70
Lampiran 14.Tundaan lalu lintas selasa tanggal 13 Maret 2018.....	71
Lampiran 15.Panjang antrian selasa tanggal 13 Maret 2108	71
Lampiran 16.Jenis kendaraan tertunda arah utara pada Selasa tanggal 13 Maret 2018	72
Lampiran 17.Jenis kendaraan tertunda arah selatan pada Selasa tanggal 13 Maret 2018	72
Lampiran 18.Hasil survei tundaan lalu lintas hari Rabu 14 Maret 2018	73
Lampiran 19.Tundaan lalu lintas Rabu 14 Maret 2018	73
Lampiran 20.Panjang antrian Rabu 14 Maret 2018	74
Lampiran 21.Jenis kendaraan tertunda arah utara pada Rabu 14 Maret 2018	74

Lampiran 22.Jenis kendaraan tertunda arah selatan pada Rabu 14 Maret 2018	75
Lampiran 23.Hasil survei tundaan lalu lintas hari Kamis 15 Maret 2018	75
Lampiran 24.Tundaan lalu lintas Kamis 15 Maret 2018	76
Lampiran 25.Panjang antrian Kamis 15 Maret 2018	76
Lampiran 26.Jenis kendaraan tertunda arah utara pada Kamis 15 Maret 2018	77
Lampiran 27.Jenis kendaraan tertunda arah selatan pada Kamis 15 Maret 2018..	77
Lampiran 28.Hasil survei tundaan lalu lintas hari Jumat 16 Maret 2018	78
Lampiran 29.Tundaan lalu lintas Kamis Jumat 16 Maret 2018.....	78
Lampiran 30.Panjang antrian Kamis Jumat 16 Maret 2018.....	79
Lampiran 31.Jenis kendaraan tertunda arah utara pada Jumat 16 Maret 2018	79
Lampiran 32.Jenis kendaraan tertunda arah selatan pada Jumat 16 Maret 2018...80	80
Lampiran 33.Jenis kendaraan tertunda arah selatan pada Jumat 16 Maret 2018...80	80
Lampiran 34.kerusakan perkerasan pada perpotongan rel	83
Lampiran 35.Rusak tambalan	83
Lampiran 36.Kerusakan pengausan agregat	84
Lampiran 37.Kerusakan retak memanjang	84
Lampiran 38.Jadwal kedatangan kereta I (PAGI 06.00 – 14.00).....	85
Lampiran 39.Jadwal kedatangan kereta II (SIANG 14.00 – 22.00)	85
Lampiran 40.Jadwal kedatangan kereta III (MALAM 22.00 – 06.00)	86
Lampiran 41.Hasil koordinat dengan menggunakan GPS Garmin	88
Lampiran 42.Pengukuran elevasi menggunakan waterpass	89
Lampiran 43.Daftar perlintasan wilayah DAOP 6 Yogyakarta	90
Lampiran 44.Daftar perlintasan wilayah DAOP 6 Yogyakarta	92
Lampiran 45.Grafik perlintasan kereta api Tahun 2017	94
Lampiran 46.Grafik perlintasan kereta api Tahun 2017	95
Lampiran 47.Grafik perlintasan kereta api Tahun 2017	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Contoh pemasangan rambu dan marka pada perlintasan empat lajur dua arah dengan jalur ganda kereta api	15
Gambar 3.1. Lokasi perlintasan sebidang (google earth).....	26
Gambar 3.3. Layout perlintasan sebidang	26
Gambar 4.1. Rambu larangan berhenti tabel 2a No.1a	32
Gambar 4.2. Rambu peringatan	33
Gambar 4.3. Rambu No.2 tabel 2a No.1c	33
Gambar 4.4. Rambu tambahan peringatan No.22a dan No.24.....	34
Gambar 4.5. Rambu tambahan peringatan.....	34
Gambar 4.6. Tundaan pada hari senin 12 maret 2018	42
Gambar 4.7. Panjang antrian pada hari senin 12 maret 2018.....	43
Gambar 4.8. Jenis kendaraan tertunda pada perlintasan arah utara	43
Gambar 4.9. Jenis kendaraan tertunda pada perlintasan arah selatan	44
Gambar 4.10. Tundaan pada hari jumat 16 maret 2018.....	45
Gambar 4.11. Panjang antrian pada hari jumat 16 maret 2018.....	46
Gambar 4.12. Jenis kendaraan tertunda pada pintu perlintasan arah utara	46
Gambar 4.13. Jenis kendaraan tertunda pada pintu perlintasan arah selatan	46
Gambar 4.14. Grafik Deduct Value retak memanjang.....	47
Gambar 4.15. Grafik Deduct Value retak buaya.....	49
Gambar 4.16. Grafik nilai corrected Deduct Value sta 350+360.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Klasifikasi kelas jalan (UU No. 22 tahun 2009)	7
Tabel 2.2. Nilai ekr untuk masing-masing kendaraan (PKJI 2014).....	17
Tabel 2.3. Besaran nilai PCI (Hardiyatmo, 2007	23
Tabel 3.1. Parameter inspeksi keselamatan.....	25
Tabel 3.2. Satuan pada masing-masing kerusakan.....	30
Tabel 4.1 Hasil survei kelengkapan infrastruktur	35
Tabel 4.2 Hasil analisi volume lalu lintas pada jam kerja	39
Tabel 4.3. Hasil analisis volume lalu lintas pada akhir pekan	40
Tabel 4.4. Formulir survei kondisi kerusakan jalan	48
Tabel 4.5. Hasil analisis kerusakan jalan	50
Tabel 4.6. Hasil perhitungan nilai DV dan CDV	50
Tabel 4.7. Hasil nilai rekapitulasi kondisi struktur perkerasan	51