

Lampiran

Hasil pengujian keausan pada spesimen titik kedua dengan *quenching* air, dengan selang waktu 60 detik sebagai berikut:

$$WS = 0,9366 \cdot bo^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 1,94^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 7,3013 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 6,8383 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

Hasil pengujian keausan pada spesimen titik ketiga dengan *quenching* air, dengan selang waktu 60 detik sebagai berikut:

$$WS = 0,9366 \cdot bo^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 1,84^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 6,2295 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 5,8345 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

Hasil pengujian keausan pada specimen titik pertama dengan *quenching* Oli SAE 40, dengan selang waktu 60 detik sebagai berikut:

$$WS = 0,9366 \cdot bo^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 1,86^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 6,4348^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 6,0268 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

Hasil pengujian keausan pada spesimen titik kedua dengan *quenching* Oli SAE 40, dengan selang waktu 60 detik sebagai berikut:

$$WS = 0,9366 \cdot bo^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 1,84^3 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 0,9366 \cdot 6,2295 \times 10^{-7} mm^2/kg$$

$$WS = 5.8345 \times 10^{-7} \text{ mm}^2/\text{kg}$$

Hasil pengujian keausan pada spesimen titik ketiga dengan *quenching* Oli SAE 40, dengan selang waktu 60 detik sebagai berikut:

$$WS = 0,9366 \cdot bo^3 \times 10^{-7} \text{ mm}^2/\text{kg}$$

$$WS = 0,9366 \cdot 1,81^3 \times 10^{-7} \text{ mm}^2/\text{kg}$$

$$WS = 0,9366 \cdot 5,9297 \times 10^{-7} \text{ mm}^2/\text{kg}$$

$$WS = 5,5537 \times 10^{-7} \text{ mm}^2/\text{kg}$$



Proses *machining* (bubut)



Alat penyaring pasir halus



Proses penuangan cairan



Kerangka pembuatan cetakan




Pola yang dipakai



Mesin uji keausan tampak depan



Alat untuk pembuatan saluran masuk cairan



Proses peleburan logam



**LABORATORIUM BAHAN TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
TEKNIK UNIVERISTAS GADJAH MADA
Jl. Grafika No.2, Kampus UGM Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 521673, Fax. (0274) 521673, Email: priyotri@ugm.ac.id**

LAPORAN HASIL ANALISA

REPORT OF ANALYSIS

Order : 190503 **Tanggal : 03/05/2019**
Customer : ZULFIKAR RAIZ ALFA R **Kode Sample : BESI COR**

Analisa : Spectrometer Program : FECAIR
Hasil/Result :

<i>Unsur</i>	<i>%</i>
C	3,1336
Si	2,0036
S	0,0364
P	0,0618
Mn	0,4795
Ni	0,0340
Cr	0,1295
Mo	0,0054
Cu	0,1729
w	0,0000
Ti	0,0204
Sn	0,0126
Al	0,0019
Nb	0,0003
V	0,0089
Co	0,0040
Pb	0,0000
Mg	0,0000
Zn	0,0011
Fe	92,89

Catatan: Sample diuji oleh laboratorium kami

Yogyakarta, 06 Mei 2019

PLP Laboratorium

Bahan Teknik UGM

Sunhaji
NIP: 196506041986121001



**LABORATORIUM BAHAN TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
TEKNIK UNIVERISTAS GADJAH MADA**
Jl. Grafika No.2, Kampus UGM Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 521673, Fax. (0274) 521673, Email: priyotri@ugm.ac.id

LAPORAN HASIL ANALISA

REPORT OF ANALYSIS

Order : 190905

Tanggal : 05/09/2019

Customer : ZULFIKAR RAIZ ALFA R

Kode Sample : BESI COR

Analisa : Spectrometer

Program : FECAIR

Hasil/Result :

Unsur	%
C	3,5851
Si	1,9676
S	0,0308
P	0,0397
Mn	0,4512
Ni	0,0307
Cr	0,1420
Mo	0,0071
Cu	0,1209
w	0,0008
Ti	0,0134
Sn	0,0126
Al	0,0006
Nb	0,0024
V	0,0090
Co	0,0042
Pb	0,0009
Mg	0,0000
Zn	0,0024
Fe	93,57

Catatan: Sample diuji oleh laboratorium kami

Yogyakarta, 05 September 2019

PLP Laboratorium

Bahan Teknik UGM

Sunhaji
NIP: 196506041986121001

